

From football field to graveyard

Soil and drainage experiences from extension works , with focus on digging, and drainage

Carolyn Dias Larsson, landscape engineer City of Stockholm








10 000 gravar






Vilka krav ställer vi när vi anlägger ny gravmark?








2010-
2013

- Undersök förutsättningarna
- Programhandlingar, kostnadskalkyler, beslut i kyrkogårdsnämnden
- Tillståndsprövningar, projektering och upphandling av entreprenör
- Byggstart - Utförande





2014
Första
utredningen



2014-2015

Byte av jordmassor,
Entreprenaden godkänns

Bromma Kyrka

Äldre kyrkogård

KV. 20
Askgravplatser

Umgravar

KV. 7
Kistgravar

KV. 7
Kistgravar

KV. 8
Umgravar

KV. 8
Umgravar

KV. 9
Umgravar

KV. 10
Umgravar

KV. 11
Umgravar

KV. 12
Umgravar

KV. 13
Umgravar

KV. 18
Askgravplatser

KV. 17
Umgravar

KV. 16
Umgravar

KV. 15
Umgravar

KV. 14
Umgravar

KV. 13
Umgravar

Umgravar
KV. 19


KV. 21
Askgravlund


KV. 22
Askgravlund

KV. 23
Askgravlund

Bilparkering


Gliavägen







2017







2017 Andra utredningen









2019
Nya tag





2020 Tredje utredningen



1

Lokala instänga områden

2

Bakfall i brunnarna



3

Vatten rinner
in på området







